

République Tunisienne
Projet e développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune MAAMOURA.
Période 2^{ème} trimestre 2019.

a) Mémoire descriptif , explicatif et justification :

Le projet de Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura est en phase d'exploitation.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :



N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autre à préciser		travaux	exploitation
01	Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura	89.000,000 ^D	119.761,195 ^D	89.000,000 ^D	0	30.761,195 ^D	Entrée Ouest de Maamoura	-	X

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEA C) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura	-	X	X	-	Néant	Néant	X	-	Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	X	-	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
03	Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Maamoura	
Nom du point focal: Meddeb Narjesse	
Trimestre: 2 ^{ème} trimestre 2019.	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	17
Résumé synthétique du type de plaintes :	<ul style="list-style-type: none"> - Constructions incompatibles avec les règlements d'urbanisme et non conforme avec les plans autorisés jointes au permis de bâtir. - Achèvement des travaux de constructions sans autorisations. - Règlement du plan d'aménagement urbain décrété en 2013. - Amélioration de la situation environnementale et sanitaire. - Elevage des animaux dans des zones résidentielles. - Exploitation anarchique de domaine public routier.
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	17
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00



Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

a) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 00
- Nombre de plaintes traitées : 00
- Difficultés rencontrées : -
- Coûts induits: -

b) Dossiers annexes

- Dossier photos 00
- Résultats d'analyses 00
- PV de réunions et de consultations 00

